


Washer



ПРОКЛАДКИ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ В
ДЮЙМАХ

| РАЗМЕР | d | D | H | MATERIAL |
|--------|-------|-------|-------|----------|
| W0001 | 0.875 | 1.375 | 0.125 | PU |
| W0002 | 1.250 | 1.750 | 0.125 | PU |
| W0003 | 1.500 | 2.150 | 0.125 | PU |
| W0004 | 1.750 | 2.250 | 0.125 | PU |
| W0005 | 1.860 | 2.270 | 0.115 | PU |
| W0006 | 2.000 | 2.500 | 0.125 | PU |
| W0007 | 2.125 | 2.625 | 0.115 | PU |
| W0008 | 2.250 | 2.875 | 0.188 | PU |
| W0009 | 2.375 | 3.000 | 0.188 | PU |
| W0010 | 2.500 | 3.125 | 0.188 | PU |
| W0011 | 2.750 | 3.375 | 0.188 | PU |
| W0012 | 3.000 | 3.625 | 0.188 | PU |
| W0013 | 3.250 | 3.875 | 0.188 | PU |
| W0014 | 3.500 | 4.125 | 0.188 | PU |
| W0015 | 3.750 | 4.375 | 0.188 | PU |
| W0016 | 4.000 | 4.625 | 0.188 | PU |
| W0017 | 4.250 | 4.875 | 0.188 | PU |
| W0018 | 4.375 | 5.000 | 0.188 | PU |
| W0019 | 4.750 | 5.375 | 0.188 | PU |
| W0020 | 5.000 | 5.625 | 0.188 | PU |
| W0021 | 6.500 | 7.125 | 0.188 | PU |
| W0022 | 7.000 | 7.625 | 0.188 | PU |